






Приложение Б
(обязательное)

Шкалы эталонов для оценки загрязненности деформированной
металлопродукции неметаллическими включениями методом Ш

Таблица Б.1 - Оксиды строчечные (ОС) 100х

Ряд	Балл 1	Балл 2	Балл 3	Балл 4	Балл 5
а					
б	